

UAP | Service



	RANGE ROVER SPORT 2005-2009	RANGE ROVER SPORT 2010-2012	RANGE ROVER SPORT 2014 -	RANGE ROVER 2005-2009	RANGE ROVER 2010-2012	RANGE ROVER 2013 -	RANGE ROVER EVOQUE 2011 -
Заводская прошивка <i>TD SD</i>	x	x	200 \$	x	x	x	200 \$
Прошивка под EURO 2, отключение контроля катализаторов	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$
Программное отключение клапана <i>EGR</i>	150 \$	150 \$	150 \$	150 \$	150 \$	150 \$	150 \$
Программное отключение <i>DPF</i>	150 \$	150 \$	150 \$	150 \$	150 \$	150 \$	150 \$
Обновление карт навигации Европа-Украина 2017 -	x	€ 250	€ 250	x	x	€ 250	€ 250
Активация двойного запирания с одного нажатия <i>Super lock</i>	x	50 \$	50 \$	x	x	50 \$	50 \$
Активация видео в движении	x	150 \$	150 \$	x	x	150 \$	150 \$
Русификация приборной панели	50 \$	x	x	50 \$	x	x	x
Русификация мультимедии 2010 - 2011 MY	x	50 \$	x	x	50 \$	x	x
Прошивка приборной панели - изменение вида <i>SVR, Supercharged</i>	x	x	100 \$	x	x	100 \$	x
Активация режима <i>Dynamic</i>	x	x	100 \$	x	x	100 \$	100 \$
Отключение блокировки заднего дифференциала	80 \$	x	x	80 \$	x	x	x
Отключение замка рулевой колонки	x	x	x	x	x	x	x
Активация Bluetooth и USB 2013 -	x	x	x	x	x	x	70 \$
Активация 4x4 на экране	x	x	x	x	x	x	x
Активация <i>InControl Apps</i>	x	x	70 \$	x	x	70 \$	70 \$
Активация <i>Weekend Time Webasto</i>	x	x	x	x	x	x	x

KSP | Service



	RANGE ROVER SPORT 2009	RANGE ROVER SPORT 2010-2012	RANGE ROVER SPORT 2014 -	RANGE ROVER 2005-2009	RANGE ROVER 2010-2012	RANGE ROVER 2013 -	RANGE ROVER EVOQUE 2011 -
Управление дальним светом AHB	x	x	x	x	x	x	300 \$
Контроль полосы движения LDW	x	x	x	x	x	x	
Распознавание знаков TSR	x	x	x	x	x	x	
Предупреждение о столкновении AEB	x	x	x	x	x	x	100 \$
Изменение вида приборной панели	x	x	70 \$	x	x	70 \$	x
Отключение системы контроля давления в шинах TPMS	x	x	x	50 \$	50 \$	x	x
Включение цифрового спидометра	x	x	x	x	70 \$	x	x
Снятие ограничения скорости	x	50 \$	50 \$	50 \$	50 \$	50 \$	50 \$
Отключение системы Start-Stop	x	x	x	x	x	x	50 \$
Адаптивный Круиз-Контроль, интеллектуальная система экстренного торможения	x	700 \$ (работы)	700 \$ (работы)	x	700 \$ (работы)	700 \$ (работы)	700 \$ (работы)
Замена приборной панели стрелочной на TFT	x	x	1000 \$ (работы)	x	x	x	x